



Dringlichkeit:

(0)

Alle Geräte vor Einsatz ändern, vorher darf nicht geflogen werden

Benennung: Zusätzlicher Gewebestreifen an den Flanken des Leitwerksträgers
Zeichnungs- u. Listen- Nr : 301-10/2

Begründung und Vorgang:
Einfallen der Schale an den wenig gewölbten Flanken des Leitwerksträgers entlang des Kieles soll vermieden werden.

Dringlichkeit:
2
ab V 6

(1)

Alle Geräte ändern, Zeitpunkt der Behebung festlegen

Beschreibung der Änderung:

Zusätzlich zu den in der Rumpffzeichnung 301 - 10/2 angegebenen Gewebelagen wird ein Streifen 92 125 in die Flanken des Leitwerksträgers und das Rumpfende eingelegt.

Verstärkter Bereich siehe auf der angegebenen Zeichnung, Änderung Nr. 1

(2)

Baureihe bzw. Werknr. festlegen ab welcher Änderg. durchgeführt wird

(3)

Durchführung empfohlen bzw freigest.

Unterlagen berichtigt:			Fertige o angefang. Teile:	Änderung an:	PfL- prüfvermerk:
Zeichnungs- bzw. Listen- Nr.	jetzig. Ändergs.- stand	neuer Ändergs.- stand	Nacharbeit aufbrauchen Schrott	Modell u. Rohteil Werkzeuge Vorrichtg.	Verteiler
	301-10/2	Änd. Nr. 1			
			ausgef. geprüft	Dat	Name
			stat.gepr		