Hansjörg Streifeneder Glasser-Plugsug-Service GmbH LTB H-A 95 u. I-C 12	Technische Mitteilung für	Seit	e l	
		,,		ı
Muster:	Libelle H 301 und H 301 B		TM-Nr	. 35
	Std.Libelle H 201,201B,202,2	03,204	Ħ	28
	Club Libelle 205		11	18
	Hornet und Hornet C		Ħ	15
	Mosquito und Mosquito B		it	16
	Glasflügel 304 und 304/17		11	6
	Falcon		Ħ	3
	Kestrel		11	22
	BS 1		11	6
	Glasflügel 604		. 11	4
Gegenstand :	Neue Kupplungen für Flugzeug	schlepp		
Betroffen :	Libelle H 301 und H 301 B		Alle	Werk-Nr
	Std.Libelle H201,201B,202,20	3,204		**
	Club Libelle 205			11
	Hornet und Hornet C			11
	Mosquito, Mosquito B, Glasfl. 304, 304,		L 7	ti .
	Falcon		•	"
	Kestrel			11
•	BS 1			tt .
	Glasflügel 604			
Dringlichkeit :	Bei Ersatz oder Nachrüstung	der o.g.	.Muste	r.
	Die Produktion der bisherige reihe "Bugkupplung E 72/75 gestellt. Sie sind durch die baureihe "Bugkupplung E 85" Um den problemlosen Tausch d neue Baureihe zu garantieren Kupplung rein äußerlich kaum	ist lt.F e neue Ku ersetzt ler alter n,weist o	Fa.Tos upplun worde n gege die ne	t ein- gs- n. n die ue
Maßnahmen :	<pre>1.Je nach Bedarf und Einbaum neue Kupplungsbaureihe ans igen verwendet werden.</pre>	öglichke telle de	eit ka er bis	nn die her-
	2.Diese Technische Mitteilun als Anhang in das Flug- un Wartungshandbuch einzufüge gungsstand des entsprechen zutragen.	nd Betrie en und in	ebs-bz n Beri	w. chti-

Technische Mitteilung

Seite 2

für

			. 1
Muster:	Libelle H 301 und H 301 B	TM-Nr.	35
	Std.Libelle H201,201B,202,203,204	11	28
	Club Libelle 205	. 11	18
•	Hornet und Hornet C	ŧŧ	15
	Mosquito und Mosquito B	11	16
	Glasflügel 304 und 304/17	11	6
•	Falcon	11	3
	Kestrel	18	22
	BS 1	11	6
	Glasflügel 604	11	4
	_		

Hinweise:

Die Betriebs und Wartungsanweisungen der Firm Tost für die neue Kupplungsreihe sind zu beachten! Siehe unten

Die Maßnahmen sind von einer sachkundigen Person durchzuführen.

Die ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahmen sind von einem Prüfer Klasse 3 im Bordbuch zu bescheinigen.

Grabenstetten, 8.03.1990

LBA-anerkannt:

I Strenger

H.Streifeneder

Zusätzliche Hinweise:

Für die Bugkupplung "E 85" gilt flogende Betriebs-anweisung:

Betriebshandbuch für die Schleppkupplung Bugkupplung "E 85", Ausgabe März 1990.

