

Betroffen: Segelflugzeug Muster: Club Libelle 205
Kennblatt 304, alle Werk-Nummern

Gegenstand: Höhenruderantriebsbeschlag

Anlaß: Fertigungstechnische Verbesserung

Dringlichkeit: Entfällt, nachträglicher Umbau wahlweise

Maßnahmen: Der Höhenruderantriebsbeschlag gem. Zeichnung
Nr. 201-33-3 wird ersetzt durch den Beschlag
gem. Zeichnung Nr. 205-33-9.

Material: lt. Zeichnung

Schwerpunktlage: keine Änderung

Gewicht: keine Änderung

Hinweise: Diese Technische Mitteilung wird serienmäßig
ab Werk-Nr. 20 vom Hersteller durchgeführt.

Fa. Glasflügel,
Ing. Eugen Hänle

29.11.1974

A. Kerner

Anerkannt durch
Luftfahrt-Bundesamt


19. Dez. 1974