

Betroffen: Segelflugzeugmuster Club Libelle
Kennblatt 304, ab Werk-Nr. 140
und Hornet, Werk-Nr. 22, 23, und ab W.-Nr. 25

Gegenstand: Flügel

Anlaß: Fertigungstechnische Verbesserung

Dringlichkeit: Keine

Maßnahmen: Das Balsaholz des Holmstegs wird durch
Hartschaumstoff ersetzt. Die Gewebebelegung
wird geändert.
Als Bauunterlage dient die Zeichnung
Nr. 205-52-6.

Material: GFK-Schaumstoff-Sandwich

Gewicht: Keine Änderung

Schwerpunkt-
lage: Keine Änderung

Hinweise: Betrifft nur Neufertigungen.
Bei der Club Libelle wird diese Änderung
wahlweise durchgeführt.

Lenningen/Württ. 1
14. Nov. 1975

Anerkannt durch
Luftfahrt-Bundesamt



J. Hillenbrand
5. Dez. 1975

J. Hillenbrand
(Hillenbrand)