



Betroffen: Segelflugzeug Muster: Club Libelle 205  
Kennblatt 304, alle Werk-Nummern.

Gegenstand: Vorderer Hauptspant im Rumpf

Anlaß: Fertigungstechnische Verbesserung

Dringlichkeit: Entfällt, nachträglicher Umbau wahlweise

Maßnahmen: Der vordere Hauptspant wird oberhalb des  
vorderen Flügelaufhängerohres gem. Zeichnung  
Nr. 205-10-2 ausgespart. Die Montageklappe  
auf dem Rumpfrücken zum Einführen des Montage-  
hebels entfällt. Der Montagehebel gem.  
Zeichnung 205-60-3 wird ersetzt durch den  
Hebel gem. Zeichnung Nr. 205-60-4.

Material: Lt Zeichnung

Schwerpunktlage: Keine Änderung

Gewicht: Keine Änderung

Hinweise: Diese Technische Mitteilung wird serienmäßig  
bei der Werk-Nr. 14 und ab Werk-Nr. 18 vom  
Hersteller durchgeführt.  
Ein nachträglicher Umbau darf nur beim  
Hersteller durchgeführt werden.

Fa. Glasflügel, Ing. Eugen Hänle

29.11.1974

*i. A. Renner*



*[Handwritten signature]*  
- 6. Dez. 1974