



Betroffen: Segelflugzeugmuster
Club Libelle 205, Kennblatt 304, Werk-Nr. 66 und
ab Werk-Nr. 125

Gegenstand: Spornrad

Anlaß: Verkleinerung des Startanstellwinkels

Dringlichkeit: Entfällt

Maßnahmen: Die Spornradachse wird um 45mm nach unten verlegt.
Zu diesem Zweck wird die Negativform des Rumpfes
geändert gem. Zeichnungs-Nr. 205 - 10 - 1 Blatt 1
mit Änderung ④

Material: Keine Änderung

Schwerpunktlage: Keine Änderung

Gewicht: Keine Änderung

Hinweise: Diese Technische Mitteilung wird serienmäßig bei
Werk-Nr. 66 und ab Werk-Nr. 125 durchgeführt.

Anerkannt durch
Luftfahrt-Bundesamt

03. Sep. 1975

Jonas



GLASFLÜGEL

Ing. Eugen Hänle KG

E. Hänle