

Betroffen : Segelflugzeug Hornet, Kennblatt Nr. 304,
Werk-Nr. 89, ~~ab Werk-Nr. 90 wahlweise~~

Gegenstand : Club-Libelleflügel am Hornet-Rumpf

Dringlichkeit : keine

Vorgang : Der Flügel der Club-Libelle 205 kann ~~wahl-~~
~~weise~~ an den Hornetrumpf 206 angebaut wer-
den

Maßnahme : Im Gerätekenblatt Nr. 304 wird für die
~~jeweils betroffene Werk-Nr. 2~~ die Höchstmasse
auf 350 kg begrenzt. *Die Geschwindigkeiten der
Club-Libelle werden verwendet.*

Gewicht : keine Änderung

Schwerpunktlage : keine Änderung

Hinweise : keine

Lenningen/Württ. 1

den 07. März 1977

Anerkannt durch
Luftfahrt-Bundesamt

22. März 1977



J. Hillenbrand

Hillenbrand

(Hillenbrand)