



Änderung Nr. 10

Blatt 1

Luftfahrtgerät H 301

Blattzahl 1

Dringlichkeit:  
(0)

Alle Geräte vor Einsatz ändern, vorher darf nicht geflogen werden.

Benennung: Fahrwerks- Betätigungsstange

Zeichnungs- u. Listen- Nr. 301-22-4/1

Begründung u. Vorgang:  
Konstruktionsverbesserung  
(Möglichkeit des Einrastens, wenn Sitz nicht montiert)

Dringlichkeit  
2  
ab V 11

(1)  
Alle Geräte ändern. Zeitpunkt der Änderung festlegen

Beschreibung der Änderung:

Das hintere Gelenklager der Betätigungsstange wird durch ein Kardangelenke ersetzt. Dieses wird durch eine Schraubenfeder so vorgespannt, dass sich die Stange innen gegen die Bordwand legt.

(2)  
Reihe bzw. Serknr. festlegen ab welcher Änderung durchgeführt wird

(3)  
Durchführung empfohlen bzw. freigestellt.

Unterlagen berichtigen		Fertige o. angefertigte Teile nacharbeiten	Änderung an Modell u. Rohteil	PfL-Prüfv.
Zeichnungs- bzw. ListenNr	jetziger Änderungsstand	neuer Änderungsstand	Werkzeuge verschrotten	
301-22-5 bis 301-22-11 301-22-4		<i>Änd. Nr 10</i>	Nichtzutreff. streichen	Verteiler
			ausgef. geprüft stat. gep	