

Betroffen: Segelflugzeugmuster Club Libelle
Kennblatt 304, ab Werk-Nr. 138

Gegenstand: Flügel

Anlaß: Standardisierung der Bauausführung

Dringlichkeit: Keine

Maßnahmen: Die Bremsklappe wird von der Wurzelrippe aus
um 440 mm gekürzt.
Als Bauunterlagen dient die Zeichnung
Nr. 206-52-1.

Material: Lt. Zeichnung

Gewicht: Keine Änderung

Schwerpunkt-
lage: Keine Änderung

Hinweise: Betrifft nur Neufertigung

Lenningen/Württ. 1
14. Nov. 1975

Anerkannt durch
Luftfahrt-Bundesamt



[Handwritten signature]
- 5. Dez. 1975

[Handwritten signature]
(Hillenbrand)